






RICHIAMO PRODOTTO

La ringraziamo per la fiducia accordataci acquistando una bicicletta B'ORIGINAL della marca B'TWIN .

Durante un controllo di qualità, le squadre B'TWIN hanno rilevato un difetto sul parafango anteriore. Il parafango durante l'utilizzo potrebbe bloccare la ruota e provocare una caduta.

Poiché la sicurezza dei nostri clienti è una priorità assoluta e il miglioramento dei nostri prodotti è fondamentale, B'TWIN ha deciso di procedere al richiamo delle biciclette B'ORIGINAL **vendute tra il 1° gennaio 2016 e il 31 agosto 2018 (modelli seguenti).**

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| B'TWIN TREKKING B'ORIGINAL 500 | B'TWIN Trekking Bike B'ORIGINAL 700 | B'TWIN Trekking Bike B'ORIGINAL 700 EU | B'TWIN Trekking Bike B'ORIGINAL 900 | COVER B'TWIN HYC B'ORIGINAL 500 | COVER B'TWIN HYC B'ORIGINAL 900 |
| taglia S/M 1814364 taglia L/XL 1814366 | taglia S/M 1825268 taglia L/XL 1825269 | taglia S/M 1860759 taglia L/XL 1860760 | taglia S/M 2228596 taglia L/XL 2228597 | taglia S/M 2624627 taglia L/XL 2624626 | taglia S/M 2627680 taglia L/XL 2627679 |

LA INVITIAMO A NON UTILIZZARE PIU' QUESTA BICICLETTA PRIMA DELLA RIPARAZIONE

Questo difetto può essere risolto con una semplice riparazione, la invitiamo pertanto a recarsi in uno dei negozi Decathlon a sua scelta, con questa email o la carta decathlon e la bici B'ORIGINAL per procedere alla sostituzione del parafango anteriore ad opera di un tecnico esperto, il tutto tramite una riparazione express.

Il nostro servizio clienti è a sua completa disposizione per ulteriori informazioni sul sito decathlon.it oppure telefonicamente al numero 039 5979702 (numero a tariffazione ordinaria, il costo varia in funzione del suo piano tariffario).

BTWIN la ringrazia per la comprensione e si scusa per il disagio recatole.

B'TWIN

4, rue professeur Langevin

59000 LILLE

Affissione per **6 mesi**