

Se ha acquistato un modello del sottostante GUANTO BURNER della marca TAYLOR MADE:



Codice modello: 8362767

Codici articoli: 2066796 / 2066797 / 2066798 / 2066799 / 2066800

tra il 01/01/2016 e il 15/12/2017, questa nota informativa la riguarda.

La invitiamo a non utilizzare più questo prodotto

Nel rispetto della nostra politica di qualità e di sicurezza, e sempre all'ascolto dei nostri clienti, le squadre della marca TAYLOR MADE hanno rilevato in alcuni prodotti una concentrazione elevata di cromo esavalente, che in rarissimi casi potrebbe causare delle reazioni allergiche.

È per questa ragione che la marca TAYLOR MADE ha deciso di procedere al richiamo dei Guanti Burner coinvolti.

La invitiamo pertanto a recarsi in uno dei negozi Decathlon a sua scelta per restituire il Guanto Burner e per procedere al rimborso del prodotto.

Il nostro Servizio Clienti è a sua completa disposizione per ulteriori informazioni sul sito decathlon.it nella sezione "Contattaci" oppure telefonicamente al numero 039 5979702 (numero a tariffazione ordinaria, il costo varia in funzione del suo piano tariffario).

TAYLOR MADE la ringrazia per la comprensione e si scusa per il disagio recatole.

Philippe SCHAAF
Direttore Commerciale Golf

Affissione fino al 30/06/2018